



# ***Origo<sup>TM</sup> Arc*** ***250/300/400***

Bruksanvisning  
Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohjeet  
Instruction manual  
Betriebsanweisung  
Manuel d'instructions  
Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de uso  
Istruzioni per l'uso  
Manual de instruções  
Οδηγίες χρήσεως  
Инструкция  
Instrukcja obsługi  
Návod k používání  
Kezelési utasítások

1	DIRETTIVA .....	76
2	SICUREZZA .....	76
3	INTRODUZIONE .....	78
	3.1 Apparecchiatura .....	78
	3.2 Campo di utilizzo .....	78
4	DATI TECNICI .....	78
	4.1 Caratteristiche statiche .....	79
5	INSTALLAZIONE .....	80
	5.1 Collocazione .....	80
	5.2 Istruzioni di sollevamento .....	80
	5.3 Alimentazione elettrica di rete .....	80
6	USO.....	81
	6.1 Avviamento .....	81
	6.2 Protezione di sovraccarico .....	81
7	MANUTENZIONE .....	81
8	RICERCA GUASTI .....	82
9	ORDENAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO .....	82
	Diagramma Origo <sup>TM</sup> Arc250/300 .....	83
	Diagramma Origo <sup>TM</sup> Arc400 .....	83

---

## 1 DIRETTIVA


---

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

ESAB Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il generatore per saldatura Origo™ Arc 250/300/400 con numero di serie a partire da 316 000 0001 è conforme alla norma IEC/EN 60974-1, come previsto dalla direttiva (73/23/EEC) e successive integrazioni (93/68/EEC) ed alla norma EN 50199, come previsto dalla direttiva (89/336/EEC) e successive integrazioni (93/68/EEC).

---

Laxå 2003



Henry Selenius  
Vice President  
ESAB AB ARC Equipment  
695 81 Laxå  
SWEDEN

Tel: + 46 584 81000

Fax: +46 584 411924

---

## 2 SICUREZZA

---

L'utilizzatore di un impianto per saldatura ESAB è responsabile delle misure di sicurezza per il personale che opera con il sistema o nelle vicinanze dello stesso. Le misure di sicurezza devono soddisfare le norme previste per questo tipo di impianto per saldatura. Queste indicazioni sono da considerarsi un complemento alle norme di sicurezza vigenti sul posto di lavoro.

Il sistema di saldatura automatica deve essere manovrato secondo quanto indicato nelle istruzioni e solo da personale adeguatamente addestrato. Una manovra erranea, causata da un intervento sbagliato, oppure l'attivazione di una sequenza di funzioni non desiderata, può provocare anomalie che possono causare danni all'operatore o all'impianto.

1. Tutto il personale che opera con saldatrici automatiche deve conoscere:
  - l'uso e il funzionamento dell'apparecchiatura
  - la posizione dell'arresto di emergenza
  - il suo funzionamento
  - le vigenti disposizioni di sicurezza
  - l'attività di saldatura
2. L'operatore deve accertarsi:
  - che nessun estraneo si trovi all'interno dell'area di lavoro dell'impianto per saldatura prima che questo venga messo in funzione.
  - che nessuno si trovi esposto al momento di far scoccare l'arco luminoso
3. La stazione di lavoro deve essere :
  - adeguata alla funzione
  - senza correnti d'aria
4. Abbigliamento protettivo
  - Usare sempre l'abbigliamento di sicurezza previsto, per es. occhiali di protezione, abiti non infiammabili, guanti protettivi.
  - Non usare abiti troppo ampi o accessori quali cinture, bracciali o anelli che possano impigliarsi o provocare ustioni.
5. Altro
  - Controllare che i previsti cavi di ritorno siano correttamente collegati.
  - Ogni intervento sui componenti elettrici deve **essere effettuato solo da personale specializzato.**
  - Le attrezzature antincendio devono essere facilmente accessibili in luogo adeguatamente segnalato.
  - **Non** eseguire mai lubrificazioni e interventi di manutenzione sull'impianto per saldatura quando è in esercizio.



## ATTENZIONE



**I LAVORI EFFETTUATI CON LA SALDATURA AD ARCO E LA FIAMMA OSSIDRICA SONO PERICOLOSI. PROCEDERE CON CAUTELA. SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA BASATE SUI CONSIGLI DEL FABBRICANTE.**

### **CHOCK ELETTRICO – Può essere mortale**

- Installare e mettere a terra l'elettrosaldatrice secondo le norme.
- Non toccare particolari sotto carico o gli elettrodi a mani nude o con attrezzatura di protezione bagnata.
- Isolarsi dalla terra e dal pezzo in lavorazione.
- Assicurarsi che la posizione di lavoro assunta sia sicura.

### **FUMO E GAS – Possono essere dannosi**

- Tenere il volto lontano dai fumi di saldatura.
- Ventilare l'ambiente e allontanare i fumi dall'ambiente di lavoro.

### **IL RAGGIO LUMINOSO – Può causare ustioni e danni agli occhi.**

- Proteggere gli occhi e il corpo. Usare un elmo protettivo per saldatura adeguato e abiti di protezione.
- Proteggere l'ambiente circostante con paraventi o schermature adeguate.

### **PERICOLO D'INCENDIO**

- Le scintille della saldatrice possono causare incendi. Allontanare tutti gli oggetti infiammabili dal luogo di saldatura.


### **RUMORE – Un rumore eccessivo può comportare lesioni dell'udito**

- Proteggere l'udito. Utilizzare cuffie acustiche oppure altre protezioni specifiche.
- Informare colleghi e visitatori di questo rischio.

### **IN CASO DI GUASTO – Contattare il personale specializzato.**

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO.**

**PROTEGGETE VOI STESSI E GLI ALTRI!**



### **ATTENZIONE!**

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.



**ATTENZIONE!** Non utilizzare l'alimentazione elettrica per scongelare i tubi congelati.



**Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente per saldatura ad arco.**



### **No smaltire le apparecchiature elettriche insieme ai normali rifiuti !**

In osservanza della direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa implementazione secondo la legislazione nazionale, le apparecchiature elettriche che giungono a fine vita operativa devono essere raccolte separatamente ed inviate ad apposita struttura di riciclaggio per uno smaltimento compatibile con l'ambiente. In quanto proprietari dell'apparecchiatura, occorre informarsi relativamente ai sistemi di raccolta approvati presso il nostro rappresentante locale.

Applicando questa direttiva europea si migliora l'ambiente e la salute umana !

### 3 INTRODUZIONE

Origo™ Arc250, Origo™ Arc300 e Origo™ Arc400 sono generatori per saldatura con nucleo mobile destinati per la saldatura degli elettrodi rivestiti (saldatura MMA).

#### 3.1 Apparecchiatura

Il generatore per saldatura viene fornito completo di cavo principale (5 metri) e le istruzioni per l'uso.

#### 3.2 Campo di utilizzo

Il generatore per saldatura fornisce la corrente continua, la quale permette di saldare la maggior parte di acciai legati e non, l'acciaio inossidabile e ghisa.

Con Origo™ Arc250 e Origo™ Arc300 si possono saldare elettrodi rivestiti da 1,6 mm fino ai 5 mm di diametro, e con Origo™ Arc400 fino ai 6 mm di diametro.

### 4 DATI TECNICI

	Origo™ Arc 250	Origo™ Arc 300	Origo™ Arc 400
Carico ammeso: ED 40% ED 100%	250A/30V 140A/25,6V	285A/31,4V 150A/26V	400A/36V 230A/29,2V
Campo di regolazione	50A/22V-250A/30V	55A/22,2V-300A/32V	65A/22,6V-400A/36V
Tensione a vuoto	65-75V	65-75 V	70-80V
Potenza a vuoto	490W	590W	750W
Fattore di potenza cosφ (alla corrente max.)	0,52	0,54	0,58
Classe di protezione	IP23	IP23	IP23
Classe di applicazione	S	S	S
Peso	98kg	105 kg	158kg
Dimensioni:			
Larghezza	544mm	544mm	560mm
Lunghezza	510mm	510mm	570mm
Altezza	615mm	615mm	770mm
Altezza con manipola	930mm	930mm	1020mm

#### Fattore di intermittenza

Il fattore d'intermittenza è una percentuale calcolata su un intervallo di 10 minuti, durante il quale è possibile saldare con un carico specifico.

#### Classe di protezione

Il codice **IP** corrisponde alla classe di protezione, cioè il grado di protezione contro l'infiltrazione di particelle metalliche e acqua. Un impianto contrassegnato **IP23** è designato sia per uso interno che per uso esterno.




#### Classe d'uso

Il simbolo 

S
---

 significa che il generatore di corrente è costruito per uso in ambienti con alto rischio elettrico.

## 4.1 Caratteristiche statiche



## 5 INSTALLAZIONE

**La connessione a rete deve essere eseguita da personale adeguatamente addestrato.**



### ATTENZIONE!

Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente per scopi industriali. In ambienti domestici questo prodotto può provocare interferenze radio. È responsabilità dell'utente adottare precauzioni adeguate.


**Nota !**

Collegare il generatore alla rete elettrica con un' impedenza di rete di  $Z_{max}$  o inferiore. Se l' impedenza di rete è superiore, vi è il rischio di sfarfallio degli illuminatori.

	$Z_{max} (\Omega)$
Origo <sup>TM</sup> Arc250	0,18
Origo <sup>TM</sup> Arc300	0,11
Origo <sup>TM</sup> Arc400	0,08

**5.1 Collocazione**

Sistematicamente la macchina in modo che niente fermi l'aria raffreddante di passare attraverso essa (l'aria viene risucchiata nella macchina attraverso una griglia nella parte posteriore).

**5.2 Istruzioni di sollevamento****5.3 Alimentazione elettrica di rete**

- Controllate che il generatore per saldatura sia configurato adeguatamente alla disponibile rete di alimentazione principale prima di collegarlo.
- Il cavo principale è collegato alla connessione XT1 (usando i terminali L1, L2 e L3) ed il PE-terminale.
- Accertatevi che le connessioni XT1 e XT2 siano collegati correttamente per la rete in uso. I generatori consegnati sono collegati per la tensione principale 3x400-415V, 50Hz.
- Collegate il cavo di alimentazione alla rete principale secondo le normative rilevanti, ed installate correttamente i fusibili nella scatola principale.

<b>Origo<sup>TM</sup> Arc 250</b>	50/60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Tensione principale (V)	230	400-415	440-460	500	550
Massima eff. corrente (A)	34	19,5	17	15,5	15,5
Fusibili lenti (A)	35	20	20	16	16
Cavo principale (mm <sup>2</sup> )	4x6	4x4	4x4	4x2,5	4x2,5

<b>Origo™ Arc 300</b>	50/60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Tensione principale (V)	230	400-415	440-460	500	550
Massima eff. corrente (A)	36	21	18	16	16
Fusibili lenti (A)	35	25	20	16	16
Cavo principale (mm <sup>2</sup> )	4x6	4x4	4x4	4x2,5	4x2,5

<b>Origo™ Arc 400</b>	50/60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Tensione principale (V)	230	400-415	440-460	500	550
Massima eff. corrente (A)	56	32	28	25	16
Fusibili lenti (A)	63	35	35	25	16
Cavo principale (mm <sup>2</sup> )	4x10	4x6	4x6	4x4	4x2,5

---

## 6 USO

---

***Le norme generali di sicurezza per utilizzare questo impianto sono descritte a pagina 76, leggerle attentamente prima dell'uso dell'impianto.***

### 6.1 Avviamento

- Metti in moto il generatore per saldatura mettendo l'interruttore principale in posizione "I". La luce bianca si accenderà ed il ventilatore si metterà in moto.
- Sistemate la corrente per la saldatura usando la manopola sulla parte anteriore. La corrente selezionata si può leggere sulla scala. Seguite le istruzioni sull'imballaggio degli elettrodi sulla corrente raccomandata per la saldatura.
- Collegate il cavo di saldatura e il cavo di ritorno sui terminali segnati + e – sulla parte anteriore dello generatore. Si può effettuare il cambio di polarità cambiando le posizioni dei cavi. Collegate la pinza del cavo al pezzo di lavoro.
- Il generatore è adesso pronto per la saldatura.

### 6.2 Protezione di sovraccarico

Il termostato previene il surriscaldamento del generatore per saldatura. La luce gialla LED si accende in caso di surriscaldamento. Si rimette a posto automaticamente subito dopo il raffreddamento del generatore per saldatura.

---

## 7 MANUTENZIONE

---

*Per garantire un funzionamento corretto e sicuro, eseguire sempre una manutenzione regolare.*

### **Nota!**

*Tutte le garanzie del fornitore sono da considerarsi nulle nel caso in cui l'acquirente tenti di intervenire sul prodotto durante il periodo di garanzia al fine di correggere eventuali difetti.*



## 7.1 Controllo e pulizia

Normalmente è sufficiente spolverare il generatore per saldatura pulendolo regolarmente usando aria compressa a pressione ridotta. In condizioni polverose e sporche si dovrebbe pulire in intervalli più brevi. Se necessario lubrificate la catena e la vite usando un grasso resistente alle alte temperature. Se necessario lubrificate il nucleo mobile del trasformatore con un sottile strato di grasso.

---

## 8 RICERCA GUASTI

---

*Eseguite queste verifiche e ispezioni prima di contattare un servizio tecnico autorizzato.*

Tipo di guasto	Verifiche
No arco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicuratevi che l'interruttore sia acceso.</li> <li>Controllate che i cavi di saldatura e di ritorno siano propriamente collegati.</li> <li>Assicuratevi che la corrente di saldatura sia sistemata correttamente.</li> </ul>
La corrente di saldatura si interrompe nel corso della saldatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllate se il termostato è incastrato.</li> <li>Controllate i fusibili della rete.</li> </ul>
Il termostato si attiva frequentemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllate che la intermittenza non sia oltrepassata (sovraccarico).</li> </ul>
Scarse prestazioni di saldatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllate che i cavi di saldatura e di ritorno siano propriamente collegati.</li> <li>Assicuratevi che la corrente per la saldatura sia sistemata correttamente.</li> <li>Controllate che siano usati gli elettrodi giusti.</li> </ul>

---

## 9 ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

---

**Origo™ Arc 250/300/400 sono disignate e collaudate secondo le norme internazionali ed europee IEC/EN 60974-1 ed EN 50199. Dopo l'effettuata assistenza oppure riparazione è di responsabilità dell'agenzia di servizio di accertarsi che il prodotto non si differenzi dalle summenzionate vigenti norme.**


Per ordinare i pezzi di ricambio, rivolgersi al più vicino rivenditore ESAB; vedere l'ultima pagina di questo documento. Indicare sempre il tipo di prodotto, il numero di matricola, la denominazione e il numero del pezzo di ricambio, come indicato nell'elenco dei pezzi di ricambio. In questo modo si facilita l'invio del pezzo desiderato.



# Origo™ Arc 250/300



# Origo™ Arc 400 (500V)





Group H.Q. International directory of subsidiary and associated companies.  
Agency network, by countries.

<p>Group Headquarters SWEDEN Esab AB Gothenburg Tel:+46-31-50 90 00 Fax:+46-31-50 92 61</p> <p>ESAB International AB Gothenburg Tel:+46-31-50 90 00 Fax:+46-31-50 93 60</p> <p>Nordic Countries Esab Sverige AB Gothenburg Tel:+46-31-50 95 00 Fax:+46-31-50 92 22</p> <p>DENMARK ESAB A/S Kopenhagen-Valby Tel:+45-36-30 01 11 Fax:+45-36-30 40 03</p> <p>FINLAND Esab Oy Helsinki Tel:+358-9-547 761 Fax:+358-9-547 77 70</p> <p>NORWAY AS Esab Larvik Tel:+47-33-12 10 00 Fax:+47-33-11 52 03</p> <p>Europe excl. Nordic Countries AUSTRIA Esab Ges.m.b.H Vienna-Liesing Tel:+43-1-888 25 11 Fax:+43-1-888 25 11 85</p> <p>BELGIUM S.A Esab N.V. Brussels Tel:+32-2-726 84 00 Fax:+32-2-726 80 05</p> <p>CZECH REPUBLIC ESAB s.r.o. Tel:+420-2-6436 907 Fax:+420-2-6436 908</p> <p>FRANCE Esab France S.A. Cergy Pontoise Cedex Tel:+33-1-30 75 55 00 Fax:+33-1-30 75 55 24</p> <p>GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel:+49-212-298 0 Fax:+49-212 298 277</p> <p>ESAB-Hancock GmbH Karben Tel:+49-6039-400 Fax:+49-6039-40 301</p> <p>KEBE-Ersatzteile GmbH Rosbach Tel:+49-6007-500 Fax:+49-6007-1216</p>	<p>GREAT BRITAIN Esab Automation Ltd Andover Tel:+44-1264-33 22 33 Fax:+44-1264-33 20 74</p> <p>Esab Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel:+44-1992-76 85 15 Fax:+44-1992-71 58 03</p> <p>HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel:+36-1-20 44 182 Fax:+36-1-20 44 186</p> <p>ITALY Esab Saldatura S.p.A. Mesero(Mi) Tel:+39-2-97 96 81 Fax:+39-2-97 87 865</p> <p>THE NETHERLANDS Esab Nederland B.V. Utrecht Tel:+31-30-248 59 22 Fax:+31-30-248 52 60</p> <p>POLAND ESAB Oddzial w Polsce Tel:+48-22 612 59 61 Fax:+48-22 612 59 57</p> <p>PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Codex Tel:+351-1-837 1527 Fax:+351-1-859 1277</p> <p>SLOVAKIA Esab Slovakia s.r.o Bratislava Tel:+421-7-280 23 71 Fax:+421-7-288 741</p> <p>SPAIN Esab Iberica S.A. Alcobendas(Madrid) Tel:+34-1-661 55 80 Fax:+34-1-661 23 13</p> <p>SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel:+41-1-741 25 25 Fax:+41-1-740 30 55</p> <p>North and South America BRAZIL ESAB S.A. Contagem-MG Tel:+55-31-333 43 33 Fax:+55-31-333 50 00</p> <p>CANADA Esab Group Canada Missisauga, Ontario Tel:+1-905-670 02 20 Fax:+1-905-670 48 79</p> <p>USA Esab Welding Products. Inc. Florence, SC Tel:+1-803-669 44 11 Fax:+1-803-664 42 58</p>	<p>Far East AUSTRALIA ESAB Australia Pty Ltd Ermington Tel:+61-2-9647 1232 Fax:+61-2-9748 1685</p> <p>INDONESIA P.T. Karya Yasantara Cakti Jakarta Tel:+62-21-461 91 27 Fax:+62-21-461 91 26</p> <p>P.T. Esabindo Pratama Jakarta Tel:+62-21-460 01 88 Fax:+62-21 461 29 29</p> <p>MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd Petaling Jaya Tel:+60-3-703 36 15 Fax:+60-3-703 35 52</p> <p>SINGAPORE ESAB Singapore PTE Ltd. Singapore Tel:+65-861-43 22 Fax:+65-861-31 95</p> <p>Esab Asia/Pacific Pte. Ltd. Singapore Tel:+65-861-74 42 Fax:+65-863-08 39</p> <p>THAILAND ESAB (Thailand) Ltd. Bangkok Tel:+66-2-393 6062 Fax:+66-2-399 3978</p> <p>U.A.E ESAB Middle East Dubai Tel:+971-4-38 88 29 Fax:+971-4-38 87 29</p> <p>Associated companies INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel:+91-33-478 45 17 Fax:+91-33-468 18 80</p> <p>SWEDEN Gas Control Equipement AB Malmö Tel:+46-40-38 83 00 Fax:+46-40-38 83 30</p> <p>Representative offices ALGERIA ESAB Bureau de Liaison Alger Tel:+213-2-67 24 93 Fax:+213-2-68 32 90</p> <p>BULGARIA INTESA Sofia Tel:+359-2-463 422 Fax:+359-2-463 052</p>	<p>CHINA ESAB Representative Office Beijing Tel:+86-106-501 2113 Fax:+86 106-501 2115</p> <p>EGYPT ESAB Egypt Dokki-Cairo Tel:+20-2-392 40 39 Fax:+20-2-393 32 13</p> <p>HONGKONG ESAB Far East Rep. Office Tel:+852-2889 2182 Fax:+852-2889 0747</p> <p>IRAN ESAB International AB Teheran Tel:+98-21-88 21 325 Fax:+98-21-88 38 240</p> <p>ROMANIA ESAB Representative Office Bucharest Tel:+40 1 211 75 02</p> <p>RUSSIA-CIS ESAB Representative Office Moscow Tel:+7-95-246 8906 Fax:+7-502-220 3134</p> <p>SLOVENIA-CROATIA ESAB Representative Office Ljubljana, Slovenia Tel/Fax:+386 61 137 61 15</p> <p>Agents EUROPE Cyprus,Greece,Malta</p> <p>AFRICA Angola,Cameron,Ethiopia, Gabon,Ghana,Kenya,Israel, Liberia,Morocco,Mocambique, Nigeria,Senegal,South Africa, Tanzania,Togo,Tunisia, Zambia,Zimbabwe</p> <p>ASIA Bahrain,Hongkong,Japan, Jordania,Korea,Kuwait, Lebanon,NewGuinea,Oman, Pakistan,The Philippines, Quatar,Saudi Arabia, Sri Lanka,Syria,Taiwan, Turkey,Vietnam,Yemen</p> <p>LATIN AMERICA Argentina,Bolivia,Chile, Colombia,Costa Rica,Curacao, Equador,El Salvador, Guatemala,Honduras,Jamaica, Paraguay,Peru,Trinidad, Uruguay,Venezuela</p>
---	---	--	---



Esab AB  
Box8004  
S-40277 GÖTEBORG  
SWEDEN  
Phone +46 31 50 90 00  
Tgm esabsales

Telex 73108 esab s

Esab Welding Equipment AB  
S-69581 LAXÅ  
SWEDEN  
Phone +46 584 810 00  
Fax +46 584 123 08  
Tgm esablax  
Telex 73108 esab s



Member of The Esab Group  
XXXXX